

● 東日本大震災による外壁劣化状況報告書

4. 地震後の建物状況視察(宮城県)




● 東日本大震災による外壁劣化状況報告書

4-①-A. 地震による劣化状況(宮城県塩竈市旭町)



● 東日本大震災による外壁劣化状況報告書

4-①-B. 地震による劣化状況(宮城県塩竈市旭町)



● 東日本大震災による外壁劣化状況報告書

4-②-A. 地震による劣化状況(宮城県塩竈市錦町)

