


● 東日本大震災による外壁劣化状況報告書

4-⑤. 地震による劣化状況(宮城県仙台市宮城野区燕沢東)



● 東日本大震災による外壁劣化状況報告書

4-⑥. 地震による劣化状況(宮城県仙台市宮城野区五輪)



● 東日本大震災による外壁劣化状況報告書

4-⑦. 地震による劣化状況(宮城県仙台市青葉区花京院)



● 東日本大震災による外壁劣化状況報告書

4-⑧. その他インターネットで検索した地震による劣化状況(宮城県仙台市)

